

APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

PROCESSO	Atendimento em Abrigos Reguladores				Revisão: 00	29/08/2014
Atividade	Perigo	Causas	Consequências	Medida de Controle	OBSERVAÇÃO / RECOMENDAÇÃO	
Atendimento em abrigos reguladores.	Prensamento de mebrros e batida contra.	Utilização de ferramentas e equipamentos inadequados; Espaço físico inadequado para utilização de ferramentas ou equipamentos.	Lesões pessoais de graus variados.	Utilizar os EPI's obrigatórios; Utilizar equipamentos e ferramentas adequadas/de forma adequada; Fazer análise de riscos local.	Inspeção prévia de todos os equipamentos e materiais necessários para a atividade; Atendimento ao IT 246 E IT 250, PG 119 e DI 039.	
	Queda de ferramentas, peças e acessórios.	Manuseio e/ou armazenamento inadequado.		Fazer análise de riscos local; Utilizar os EPI's obrigatórios.	Manter a organização de ferramentas, peças e acessórios na frente de obra e na viatura; Atendimento ao IT 246 E IT 250, PG 119 e DI 039 .	
	Queda de mesmo nível ou diferente nível.	Deslocamento em piso irregular.	Lesões pessoais de graus variados; Morte.	Sinalizar e isolar área de trabalho; Fazer análise de riscos local; Utilizar os EPI's obrigatórios.	Atendimento ao IT 246 E IT 250, PG 119 e DI 039.	
	Vazamento de gás/ Ignição de gás (incêndio/explosão).	Falta ou falha na análise de riscos; Utilização de ferramentas e equipamentos inadequados; falta de isolamento e sinalização da área de risco; Abertura da válvula por terceiro durante o atendimento.	Lesões pessoais de graus variados; Morte.	Não tocar campainhas; Sinalizar e isolar área de trabalho; Fazer análise de riscos local; Utilizar os EPI's obrigatórios; Utilizar equipamentos e ferramentas adequadas para área com risco de explosividade; Eliminar fontes de ignição; Retirar materiais e líquidos inflamáveis próximos a área de atendimento; Orientar os moradores para não fumar, não ligar ou desligar equipamentos elétricos; Utilizar bloqueio na VB do medidor com lacre.	Inspeção prévia de todos os equipamentos e materiais necessários para a atividade; Disponibilizar extintor de incêndio; Atendimento ao IT 246 E 250, PG 119 e DI 039.	
	Contato com superfície cortante.	Não utilização de EPIs durante a desmontagens de aparelhos (fogões, aquecedores, etc.).	Lesões pessoais de graus variados.	Utilizar os EPIs obrigatórios.	Atendimento ao IT 246 E IT 250, PG 119 e DI 039.	
	Choque elétrico.	Passagem de corrente elétrica na tubulação.		Utilização dos EPI's obrigatórios; Utilizar caneta para detecção de voltagem.	Atendimento ao IT 246 E IT 250, PG 119 e DI 039.	
Atendimento em abrigos reguladores - Geração de resíduos sólidos (sucata de tubulação, bisnagas de resina, raspas de PE, etc.).	Descarte inadequado.	Inexistência de coletores apropriados; Descumprimento do procedimento de gestão de resíduos.	Danos ambientais; Contaminação de água e solo.	Disponibilizar de coletores adequados nas frentes de obra; Utilização de kits de contenção de vazamentos.	Produtos químicos em geral devem possuir identificação na embalagem e FISPQ no local de uso; devem ser seguidas as orientações do PG026 para descarte dos resíduos; Atendimento ao PG-026; Treinamento das equipes (conscientização ambiental).	