

APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

PROCESSO	Mapeamento de interferências				Revisão: 01	20/10/2016
Atividade	Perigo	Causas	Consequências	Medida de Controle	OBSERVAÇÃO / RECOMENDAÇÃO	
Atividades pintura solo (demarcação de redes).	Ataque de animais de rua (cachorros).	Presença de animais soltos na rua.	Lesões pessoais de graus variados.	Fazer análise de riscos local; Sinalizar e isolar área de trabalho; Utilizar os EPI's adequados.	Observar a presença de animais antes de sair do carro; Se houver presença de animais, evite movimentação brusca até que o animal se afaste.	
	Queda de mesmo nível ou diferente nível.	Piso irregular; Tampa de caixa de inspeção aberta.			Observar possíveis obstruções que possam existir no caminho/acesso (ferramentas/entulho/outras objetos).	
	Atropelamento.	Necessidade de exposição em vias de tráfego de veículos; Falta ou falha de sinalização na frente de obra.			Quando a atividade for realizada em vias públicas, manter a sinalização o mais visível possível; Utilizar sempre uniforme ou o colete com faixa refletiva.; Se a atividade realizada ocorrer no período noturno a sinalização deverá ser luminosa seguindo padrões Comgás; Atendimento ao PG-156.	
	Ataque de animais peçonhentos (serpente, escorpião e aranha);	Vegetação ao redor do local de atividade alta; presença de animias peçonhentos dentro da instalação (aérea ou subterrânea);			Em caso de incidente envolvendo animais peçonhentos acionar o serviço do Corpo de Bombeiros para capturar; Em caso de contato acidental encaminhar a vítima imediatamente ao serviço médico especializado; quando possível tirar foto do animal e apresentar ao serviço médico; ligar para o Instituto Butantã em São Paulo para verificar hospital de referência mais próximo (11 2627-9529 / 11 2627-9528); Atendimento ao DI-039;	
Abertura de poços de visita e ou caixa de inspeção concessionárias publicas	Prensamento de membros.	Abertura de tampa de caixa de inspeção; Utilização de ferramentas inadequadas; Uso inadequado de ferramentas.	Lesões pessoais de graus variados.	Utilizar os EPI's obrigatórios; Utilizar ferramentas adequadas/de forma adequada.	Não adaptar ferramentas; Inspeção prévia de todos os equipamentos e materiais necessários para a atividade; Atendimento ao DI 039.	
	Queda de mesmo nível ou diferente nível.	Piso irregular; Tampa de caixa de inspeção aberta.			Quando a atividade for realizada em vias públicas, manter a sinalização o mais visível possível, utilizar sempre uniforme ou o colete com faixa refletiva. Se a atividade por ventura for realizada no período noturno a sinalização deverá ser luminosa seguindo padrões Comgás; Atendimento ao PG 156.	
	Atropelamento.	Necessidade de exposição em vias de tráfego de veículos; Falta ou falha de sinalização na frente de obra.	Lesões pessoais de graus variados; Morte.	Fazer análise de riscos local; Sinalizar e isolar área de trabalho; Utilizar os EPI's adequados.		
	Ataque de animais peçonhentos (serpente, escorpião e aranha);	Vegetação ao redor do local de atividade alta; presença de animias peçonhentos dentro da instalação (aérea ou subterrânea);	Lesões pessoais de graus variados.	Fazer análise de riscos local; Manter conservação do local e da atividade (poda/corte total da vegetação); não tocar/remover animal com a mão (utilizar bastão e EPI para verificar local), no caso da presença de serpente, acionar o serviço do Corpo de Bombeiro; Utilização dos EPI obrigatórios (bota de segurança, perneira para animal peçonhento);	Em caso de incidente envolvendo animais peçonhentos acionar o serviço do Corpo de Bombeiros para capturar; Em caso de contato acidental encaminhar a vítima imediatamente ao serviço médico especializado; quando possível tirar foto do animal e apresentar ao serviço médico; ligar para o Instituto Butantã em São Paulo para verificar hospital de referência mais próximo (11 2627-9529 / 11 2627-9528); Atendimento ao DI-039;	

APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

PROCESSO	Mapeamento de interferências				Revisão: 01	20/10/2016
Atividade	Perigo	Causas	Consequências	Medida de Controle	OBSERVAÇÃO / RECOMENDAÇÃO	
Uso de solventes e tintas (geração resíduos sólidos).	Descarte incorreto dos materiais de pintura em geral (embalagens vazias de tintas e solventes, e outros produtos contaminados com tintas e solventes).	Inexistência de coletores apropriados; Descumprimento do procedimento de gestão de resíduos.	Danos ambientais; Contaminação de água e solo.	Disponibilizar de coletores adequados nas frentes de obra; Utilização de kits de contenção de vazamentos; Descarte dos resíduos em local adequado (abrigo temporário no canteiro de obras); Descarte final de resíduos em aterros homologados.	Produtos químicos em geral devem possuir identificação na embalagem e FISPQ no local de uso; devem ser seguidas as orientações do PG026 para descarte dos resíduos; Atendimento ao PG-026; Treinamento das equipes (conscientização ambiental).	
Uso de solventes e tintas (geração resíduos líquidos).	Derramamento de tinta e solventes.	Inexistência de coletores apropriados; Falta de bacia de contenção.	Danos ambientais; Contaminação de água e solo.	Disponibilizar de coletores adequados nas frentes de obra; Utilização de kits de contenção de vazamentos; Descarte dos resíduos em local adequado (abrigo temporário no canteiro de obras); Descarte final de resíduos em aterros homologados.	Produtos químicos em geral devem possuir identificação na embalagem e FISPQ no local de uso; devem ser seguidas as orientações do PG026 para descarte dos resíduos; Atendimento ao PG-026; Treinamento das equipes (conscientização ambiental).	