

APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

PROCESSO	Utilização de módulo GNC				Revisão: 00	29/08/2014
Atividade	Perigo	Causas	Consequências	Medida de Controle	OBSERVAÇÃO / RECOMENDAÇÃO	
Utilização da carreta GNC/ módulo GNC/ UAG.	Chicoteamento da mangueira de ar comprimido.	Conexão inadequada da mangueira de ar comprimido; Ausência do dispositivo de segurança anti-chicoteamento.	Lesões pessoais de graus variados; Morte.	Adotar uso de sistema seguro de ancoragem de mangueiras e conexões pneumáticas.	Atendimento a IT 395.	
	Vazamento de gás/ Ignição de gás (flash/jato de fogo/incêndio/explosão).	Falta ou falha na análise de riscos; Utilização de ferramentas e equipamentos inadequados; falta de isolamento e sinalização da área de risco.		Sinalizar e isolar área de trabalho; Fazer análise de riscos local; Utilizar os EPI's obrigatórios; Utilizar equipamentos e ferramentas adequadas para área com risco de explosividade; Eliminar fontes de ignição; realizar testes com água e sabão nas conexões; Reapertar as conexões e verificar se estão com vedação adequada.	Inspeção prévia de todos os equipamentos e materiais necessários para a atividade; Disponibilizar extintor de incêndio; Atendimento ao DI 039, PG 156.	

CÓPIA NÃO CONTROLADA